

Innvendig vask av røyr gir økt produksjon

Anders G. Gjerde

Groe

- Næringsrikt vatn
- Myrområder








Kartlegging

- Trykkmåling
- Effekt
- Observasjon







Kva konsekvensar kan det få:

- Redusert produksjon
- Turbin skader





Tiltak

- Tørk av røyrgate
- Høytrykkspyling








Resultat:

Etter 50% vask

- 7% økt effekt
- 3,1% økt trykk



Takk for meg